



汐間道路の通行止めについて（続報）

- ◎ 令和5年2月18日に発生した土砂崩れの復旧のため、通行止めを実施しています。
 - ◎ 劣化した金網を撤去した結果、**今後土砂崩れが発生する可能性の高い斜面が確認された**ため、斜面の表面を整形する工事（斜面整形工）を追加しました。
- ➡ 当初、7月末ごろまでの工事を予定していましたが、**10月末ごろまで**工事を延伸します。

案内図



2月18日土砂崩れ写真



斜面整形工写真

工程表

	令和5年									
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
準備工	■	■								
金網撤去工			■	■						
(追加) 斜面整形工				■	■	■	■			
斜面調査工及び対策工				■	■		■	■		
金網設置工					■	■	■	■	■	■

凡例

■ 当初工程

■ 変更工程