

「こうかん・くうこう」だより

Oshima・Toshima
大島・利島

発行：平成29年3月

大島空港における小型機の事故について

平成29年2月11日（土）10時59分に大島空港において、小型機が着陸後に滑走路を走行中に車輪が格納され、滑走路に各坐するという事故が発生しました。

幸いけが人もなく、火災も発生しませんでした。

しかし、発生から約5時間滑走路が閉鎖されたため多くの航空機の離着陸に影響が出ました。



大島空港の緊急事態への対応

大島港湾空港管理事務所では、皆様に安心して空港をご利用いただけるよう、上記の事故等、万が一の緊急事態に対応するために各種訓練を実施しています。

訓練には航空機関の方々の他、大島警察署や大島町消防本部の協力をいただき、実態に近い行動がとれるよう計画を行っています。

平成28年度大島空港不法侵入対応訓練

平成28年10月20日には、不審者がゲートを突破し制限区域内に侵入したことを想定し訓練が実施されました。

航空関係者による旅客の安全確保に続き、警察官による追跡及び不審者確保等参加者全員が役割分担を確認しつつ、緊張感を持って真剣に取り組みました。

特に、警察官による不審者確保は迫力がありました。



平成28年度大島空港消火救難訓練

3月3日には「消火救難訓練」を実施しました。

「消火救難訓練」は、エンジントラブルを起こした航空機が大島空港に緊急着陸を行った後にエンジンが炎上したことを想定し、各関係機関への連絡通報、航空機火災への消火対応訓練を行いました。

私たち大島港湾空港管理事務所職員は、関係各機関との緊密な連携のもとにこのような訓練を行い、万が一の事件事故等の場合迅速に対応し、被害を最小限にとどめるよう、訓練を通じて対応能力を高めていきたいと考えています。




泉津漁港で突堤の据付を行いました

泉津漁港は港内の静穏度が十分ではなく、気象海象状況によっては越波等により漁業活動が危ぶまれる状況にありました。

この状況を解消するため、突堤を製作し据え付ける工事が平成27年度から開始しました。昨年度はブロックの製作や水中部のコンクリート打設を行い、今年度は鋼柱据付、コンクリート打設を行いました。

まだ、一部工事が残っております。工事場所周辺では、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。



工事前



現在

元町港の岸壁拡幅部埋め立てが完了しました

元町港岸壁の幅は当初26m程度であったため、定期船乗降客と荷役車両等の導線が岸壁上で輻輳し、危険な状況にありました。この状況を解消するため、平成19年度から岸壁幅を50mまで拡張する工事が開始され、平成26年度末の時点で、延長230m分の拡幅が完了しました。

昨年度は、既設の岸壁と護岸（防波）との間に、鋼柱を7函据え付ける工事を行いました。今年度は、鋼柱背後の埋め立てを行い、その上部をコンクリートで舗装しました。さらに、鋼柱上では、コンクリートの壁を設置する工事を実施しました。



発行：大島港湾空港管理事務所 TEL：04992-2-1400
大島支庁港湾課工事係 TEL：04992-2-4461